

	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	VA 1401	VA 300	VA 2500	GEL	VA 2500 HT	VA 250Black	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000
Metalas	+	+	+	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Plastikas	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	+	+	+
Guma	++	++	++	++	++	+	++	+	++	++	++	++	+	+	+	+
EPDM-Plastmasės	+	+	++	+	++	+	+		+	+	+	+	+			
Mediena	+			+	+	++	+	+	+	+	+		++			
Balza-Medis		+	+	+	+	+	+	++	+	+	+		++			
Stiklas/keramika	+		+	++	++	++	+	++	+	+	++	+	+			
Oda		+		++	++	++	++	++	+	+	+	+	++			

Tinkamas sąryšis (+)

Labai rekomenduojamas (+ +)

WEICON Contact klijų naudojimas

- Kad užtikrintume gerą sukibimą, paviršiai turi būti švarūs ir sausi (paviršių nuvalymui ir nuriebalinimui galime naudoti WEICON Cleaner S).
- Glotnus paviršius turi būti mechaniškai pašiurkštinamas.
- Naudojant WEICON Contact klijus reikia tik tepti vieną iš klijuojamų dalių paviršių.
- Klijuojama linija neturi būti plonesnė nei 0,2 mm (0,008") , kitaip kokybiškas sukibimas negarantuojamas.
- Klijuojant didelius paviršius WEICON Contact turi būti uždedamas lašeliais, kad išvengtume vidinių įtempimų.
- WEICON Contact yra labai ekonomišką, vienas WEICON Contact klijų lašelis gali padengti 3 – 5 cm² klijuojamo ploto.
- Dalys turi būti klijuojamos esant 40 – 70 % santykiniam oro drėgnumui. Esant žemesniam nei 30% santykiniam oro drėgnumui klijų džiūvimas sulėtėja arba netgi nesustingsta. Kai kurių suklijuotų medžiagų stiprumas sumažėja 10 – 15 % jai santykinis oro drėgnumas yra virš 90%.
- Paviršių kurių pH<7 (šarminis) tik paspartins ir pagerins klijų sukibimą, rūgštiniai paviršiai pH>7 sulėtins klijų sustingimą, ir esant ekstramalioms sąlygoms gali netgi visiškai sutrukdyti polimerizaciją (klijų stengimą).